

Fiam 26C4A

Csavarozógép

bit: 1/4" HEX

fordulatszám: 2000 rpm

irányváltós

levegős csavarozógép

nyomásra indul

nyomaték: 0,4 - 4 Nm



352 474 Ft